

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	矿山名称		清原满族自治县虎山石灰厂			通讯地址		清原县清原镇中寨子村				邮编		113000						
	电话		15898390999		传真		坐标		经度：124° 49′ 45″ ， 纬度：42° 04′ 13″				矿类	非金属矿产	矿种	制灰用石灰岩				
	企业规模		中型矿山			设计生产能力/10 ⁴ t/a		15		设计服务年限		21.11								
	经济类型		国有企业			实际生产能力/10 ⁴ t/a				已服务年限			开采深度/m		+360m~+210m					
	矿山面积/km ²		0.1345			生产现状		停产		采空区面积/m ²		0								
	建矿时间		1951			采矿方式		露天开采		开采层位		中元古界关门山组								
采矿 占用 破坏 土地	露天采场			排土场			固体废弃物堆			地面塌陷			总计		已治理面积/m ²					
	数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		数量/个		面积/m ²		面积/m ²			
	3		1270.29																	
	占用土地情况/m ²			占用土地情况/ m ²			占用土地情况/ m ²			破坏土地情况/m ²										
	耕地	基本农田				耕地	基本农田				耕地	基本农田				耕地	基本农田			
		其它耕地					其它耕地					其它耕地								
		小计/m ²					小计/m ²					小计/m ²								
	林地		0		林地				林地				林地							
	其它土地		1270.29		其它土地				其它土地				其它土地							
	合计/m ²		1270.29		合计/m ²				合计/m ²				合计/m ²							
采矿固 体废弃 物排放	类型			年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式							
	废石（土）																			
	煤矸石																			
	合计																			

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	丘陵			19.0365			较严重								
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
采矿引起的地面塌陷情况	种类	发生时间	发生地点	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
采矿引起的地裂缝情况	种类	发生时间	发生地点	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			

矿山企业（盖章）：清原满族自治县虎山石灰厂

填表单位（盖章）：辽宁省第十地质大队有限责任公司

填表人：李俸宣

填表日期：2025 年 7 月 28 日