



### 矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	矿山企业名称	抚顺向阳矿业有限公司				通讯地址	清原满族自治县 南口前镇 向阳村				邮编	-	法人代表	乌兰					
	电话	15898303055	传真	-	坐标	东经	124° 34' 25.122"		北纬	41° 59' 22.80"		矿类	金属矿	矿种	金矿				
	企业规模	小型		设计生产能力 t/a	2		设计服务年限	11 年 11 个月											
	经济类型	有限责任公司		实际生产能力 t/a	停产		剩余服务年限	(矿山服务年限 10.66 年, 基建期 15 个月)											
	矿山面积 /km <sup>2</sup>	0.32		生产现状	停产		采空区面积/m <sup>2</sup>	11 年 11 个月		开采深度	229.971m 至 -99.971m								
	建矿时间	2011 年		开采方式	地下		开采层位	太古界鞍山群红透山组											
采矿占用破坏土地	井口		办公室		废石场		工业场地		表土场		运输道路		地面塌陷		总计	已治理			
	数量/个	1	数量/个	0	数量/个	0	数量/个	0	数量/个	0	数量/条	0	数量/个	0	数量/个	-	数量/个	-	
	面积/hm <sup>2</sup>	0	面积/hm <sup>2</sup>	0	面积/hm <sup>2</sup>	0	面积/hm <sup>2</sup>	0	面积/hm <sup>2</sup>	0	面积/hm <sup>2</sup>	0	面积/hm <sup>2</sup>	0	面积/hm <sup>2</sup>	0	面积/hm <sup>2</sup>	0	
	井口		办公室		废石场		工业场地		表土场		运输道路		预测岩移范围		总计	已治理			
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	
		其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0
		小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0	小计/m <sup>2</sup>	0
	乔木林地	0	乔木林地	0	乔木林地	0	乔木林地	0	乔木林地	0	乔木林地	0	乔木林地	0	乔木林地	0	乔木林地	0	
	采矿用地	0	采矿用地	0	采矿用地	0	采矿用地	0	采矿用地	0	采矿用地	0	采矿用地	0	采矿用地	0	采矿用地	0	
	合计/hm <sup>2</sup>	0	合计/hm <sup>2</sup>	0	合计/hm <sup>2</sup>	0	合计/hm <sup>2</sup>	0	合计/hm <sup>2</sup>	0	合计/hm <sup>2</sup>	0	合计/hm <sup>2</sup>	0	合计/hm <sup>2</sup>	0	合计/hm <sup>2</sup>	0	
采矿固体	类型		年排放量/10 <sup>4</sup> t				综合利用量/10 <sup>4</sup> t				累积存量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>				主要利用方式				
	废石(土)		-				-				-				-				

废弃物排放	合计		-				-			-			-		
含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/m <sup>2</sup>				地下水最大下降幅度			含水层被疏干的面积/m <sup>2</sup>			受影响的对象		
	基岩裂隙水		无				基本无下降			无			无		
地形地貌景观破坏情况	地形地貌景观类型		影响面积/m <sup>2</sup>				影响程度			修复的难易程度					
	丘陵地貌		0				较轻			-					
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	体积/m <sup>3</sup>	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接损失/万元				
	无	-	-	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-	-	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m <sup>2</sup>	最大长度/m	最大深度/m	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	无	无	无	无	-	-	-	
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m <sup>2</sup>	最大长度/m	最大深度/m	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m <sup>2</sup>	直接损失/万元			
	-	-	-	-	-	-	-	无	无	无	无	-	-	-	

矿山企业（盖章）：抚顺尚南矿业有限公司

填表单位（盖章）：辽宁省地质矿产研究院有限责任公司

填表人：张洪梅

填表日期：2025年4月07日

