

矿 山 地 质 环 境 现 状 调 查 表

矿山 基本 概况	企业名称	抚顺市隆盛矿业有限公司			通讯地址	新宾满族自治县木奇镇			邮编	113213	法人代表	张洁		
	电话	13941315545	传真		坐标	经度：124° 39′ 7″ 纬度：41° 51′ 53″			矿类	金属	矿种	铁矿		
	企业规模	小型矿山			设计生产能力/10 ⁴ t/a	15		设计服务年限	10.53 年					
	经济类型	有限责任公司			实际生产能力/10 ⁴ t/a	15		已服务年限	18 年	开采深度/m		90m		
	矿山面积/km²	0.4831			生产现状	停产		采空区面积/m²						
	建矿时间	2007 年			采矿方式	露天开采		开采层位	太古宙变质上壳岩石棚子岩组					
采矿 占用 破坏 土地	露天采场			排土场		固体废弃物堆			地面塌陷		总计	已治理面积/m²		
	数量/个		面积/m²	数量/个		面积/m²	数量/个		面积/m²	数量/个	面积/m²	面积/m²		
	4		10.3899									142331		
	占用土地情况/m²			占用土地情况/ m²		占用土地情况/ m²			破坏土地情况/m²					
	耕地	基本农田		耕地	基本农田		耕地	基本农田		耕地	基本农田			
		其它耕地			其它耕地			其它耕地			其它耕地			
		小计/m²			小计/m²			小计/m²			小计/m²			
	林地		3.7651	林地			林地			林地			97324	
	其它土地		6.6248	其它土地			其它土地			其它土地			45007	
	合计/m²		10.3899	合计/m²			合计/m²			合计/m²			142331	
采矿固 体废弃 物排放	类型			年排放量/10 ⁴ m³		年综合利用量/10 ⁴ m³			累计积存量/10 ⁴ m³		主要利用方式			
	废石（土）													
	煤矸石													
	合计													

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m			含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象		
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	低丘陵、丘间谷地			15.9995			较严重								
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
采矿引起的地面塌陷情况	种类	发生时间	发生地点	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
采矿引起的地裂缝情况	种类	发生时间	发生地点	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			

矿山企业（盖章）：



填表单位（盖章）：



填表人：艾旭光

填表日期：2024 年 06 月 18 日