

附录 矿山地质环境现状调查表

矿山基 本概况	企业名称		清原顺利矿业有限公司		通讯地址		清原满族自治县清原镇柳河路卫生 4#202 室				邮 编		113307		法人代表		李兴来	
	电话	18604130009		坐标	经度	125° 00′ 53.5″		纬度	42° 10′ 20.0″		矿类	金属矿		矿种	铁矿			
	企业规模		小型矿山			设计生产能力		20 万 t/a		设计服务年限				12 年（含不动产权证申 请期和基建期）				
	经济类型		有限责任公司															
	矿 ² 山面积/km		1. 0416			实际生产能力		0	已服务年限	0	开采深度		558. 40～292. 00					
建矿时间		2025 年			生产现状		未生产		采空区面积		0							
					采矿方式		地下开采		开采层位		太古界石棚子组							
采矿 占用 破坏土地	原露天采坑		钻孔平台		车场		办公区		选厂		尾矿库		总计					
	数量/个	面积/hm ²	数量/个	面积/hm ²	数量/个	面积/hm ²	数量/个	面积/hm ²	数量/个	面积/hm ²	数量/个	面积/hm ²	数量/个	面积/hm ²	hm ²			
	1	2. 4851	4	0. 2272	1	0. 1416	1	0. 4376	1	2. 8484	1	3. 1904	9. 3203					
	占用土地情况/hm ²		占用土地情况/hm ²		占用土地情况/hm ²		占用土地情况/hm ²		占用土地情况/hm ²		占用土地情况/hm ²							
	乔木林地	0. 0241	乔木林地	0. 1500	乔木林地		乔木林地		乔木林地	0. 0152	乔木林地	0. 0130	0. 2023					
	其他林地		其他林地	0. 0772	其他林地		其他林地		其他林地		其他林地		0. 0772					
	采矿用地	2. 4610	采矿用地		采矿用地	0. 1416	采矿用地	0. 4376	采矿用地	2. 8332	采矿用地	3. 1774	9. 0408					
	合计/hm ²		合计/hm ²		合计/hm ²		合计/hm ²		合计/hm ²		合计/hm ²		9. 3203					
采矿固体废 弃物排放	类型		年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		年综合排放量/10 ⁴ m ³		主要利用方式									
	废石（土）		—		—		—		—									
	合计		—		—		—		—									
含水层破 坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水水位最大下降幅度/m ²		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象									

地形地貌 景观破坏	破坏的地形地貌景观类型				被破坏的面积/m ²		破坏程度		修复的难易程度					
	低山丘陵区				93203		较严重		较难					
	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋间/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失	发生原因	防治情况	治理面积/m ²
采矿引起崩塌、滑坡、泥石流等情况														
采矿引起地面塌陷情况														
采矿引起的地裂缝情况														

矿山企业(盖章):

填表单位(盖章):

填表人: 朱庆涛

填表日期:

2025 年 8 月 30 日

