

附表1 矿山地质环境现状调查表

矿山基本概况	企业名称		清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司（金矿）		通讯地址		抚顺市清原满族自治县北三家镇		邮编		113316		法人代表		潘素华						
	电话		18624098833		坐标		东经:124° 37' 13 " ~124° 38 ' 47 " 北纬: 42° 03' 04 " ~ 42° 04 ' 59 "		矿类		金属矿		矿种		金矿						
	企业规模		小型矿山		设计生产能力		1 万 t/a		设计服务年限		14.2 年										
	经济类型		有限责任公司																		
	矿山面积/km ²		6.8324		实际生产能力		1 万 t/a		已服务年限		11 年		开采深度 /m		520m~347m						
	建矿时间		2008 年		生产现状		停产		采空区面积/m ²												
					采矿方式		地下开采		开采层位												
采矿破坏土地	露天采场				排岩场及表土场				井口区及工业场地				运输道路及其他				总计		已治理面积 /hm ²		
	数量/个		面积/hm ²		数量		面积/m ²		数量/个		面积/hm ²		数量/个		面积 /hm ²		面积/hm ²				
			0		6		1.2739		7		1.5100				0.4841		3.2680			0	
	破坏土地情况/hm ²				破坏土地情况/hm ²				破坏土地情况/hm ²				占用土地情况/hm ²								
	耕地	基本农田				耕地	基本农田		0		耕地	基本农田		0		0		0			
		其它耕地					耕地	其他耕地		0		耕地	其他耕地		0		0.4894		0		
		小计						耕地	小计				0		耕地	小计		0		0.4894	
	林地				林地		0.4502		林地		0.5391		林地			0.2898		1.1060		0	
	其它土地				其他土地		0.8237		其他土地		0.4815		其他土地		0.1943		1.4995		0		
	合计				合计		1.2739		合计		1.5100		合计		0.4841		3.2680		0		
	采矿固体废弃物排放	类 型				年排放量/10 ⁴ m ³				年综合利用量/10 ⁴ m ³				累计积存量/10 ⁴ m ³				主要利用方式			
废石（土）												7.2714									
合计												7.2714									

矿山地质环境现状调查表续表

含水层破坏情况	影响含水层的类型	区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²					地下水位最大下降幅度/m					含水层被疏干的面积/m ²					受影响的对象
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型	被破坏的面积/hm ²					破坏程度					修复的难易程度					
		3.2680					较严重					较难					
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²			
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失						
采矿引起的地面塌陷情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²			
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失						
采矿引起的地裂缝情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²			
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失						

填表单位（盖章）：清原满族自治县北三家鑫华矿业有限公司

填表人：李妍

填表日期：2023年10月14日