

附录 矿山地质环境现状调查表

矿山基 本概况	企业名称		清原满族自治县金栢禾矿业有限公司				通讯地址	英额门镇转湘湖村		邮编	113304	法人代表	李洪岩	
	电话	19841323413	坐标	经度	124° 55′ 17″ ~ 124° 55′ 48″		纬度	42° 16′ 03″ ~ 42° 16′ 08″		矿类	非金属	矿种	冶金用脉石英	
	企业规模		小型矿山		设计生产能力	2 万 t/a		设计服务年限			4a			
	经济类型		有限责任公司											
	矿山面积/km ²		0.1008		实际生产能力	0		已服务年限			开采深度	680~520m		
	建矿时间		2009 年		生产现状	未生产		采空区面积						
					采矿方式	地下开采		开采层位						
采矿占用 破坏土地	露天采场			排岩场及表土堆放场			房屋建筑			道路及其他			总计	已治理面 积/hm ²
	数量/个	面积/hm ²		数量/个	面积/hm ²		数量/个	面积/hm ²		数量/个	面积/hm ²		面积/hm ²	
	0	0		1	0.1100		1	0.3629		7	2.9916		3.4645	0
	占用土地情况/hm ²			占用土地情况/hm ²			占用土地情况/hm ²			占用土地情况/hm ²				
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	0	
		其他耕地	0		其他耕地	0		其他耕地	0		0			
		小计/hm ²	0		小计/hm ²	0		小计/hm ²	0		小计/hm ²	0	0	
	林地		0	林地		0.1009	林地		0.2441	林地		2.3411	2.6861	
	其他土地		0	其他土地		0.0091	其他土地		0.1188	其他土地		0.6505	0.7784	
	合计/hm ²		0	合计/hm ²		0.1100	合计/hm ²		0.3629	合计/hm ²		2.9916	3.4645	
采矿固体废 弃物排放	类型		年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³			主要利用方式		
	废石								0.5213			回填井口和铺垫道路		
	表土								0.7684			复垦工程覆土		

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m ²			含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象	
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型				被破坏的面积/m ²			破坏程度				修复的难易程度		
	低山丘陵区				3.4645			较轻				较难		
采矿引起崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房间/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失			
采矿引起地面塌陷情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ²	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房间/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失			
采矿引起的地裂缝情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ²	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房间/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失			

矿山企业（盖章）：

填表单位（盖章）：

填表人：唐波

填表日期：2025年3月10日