


矿山地质环境现状调查表

矿山 基本 概况	企业名称		抚顺金阳矿业有限责任公司（二伙洛金矿）		通讯地址		抚顺市东洲区章党镇二伙洛村		邮编	113007	法人代表	李树敏	
	电话		15898303055		传真				坐标		经度：124° 22' 24" 纬度：41° 58' 05"		
	企业规模		小型矿山		设计生产能力/10 ⁴ t/a		1		设计服务年限		5.1年		
	经济类型		有限责任公司		实际生产能力/10 ⁴ t/a		1		已服务年限		26年	开采深度/m	90m
	矿山面积/km ²		0.2240		生产现状		停产		采空区面积/m ²				
	建矿时间		1998年		采矿方式		地下开采		开采层位		太古界鞍山群通什村岩组变质表壳岩系		
采矿 占用 破坏 土地	露天采场		排土场		固体废弃物堆		地面塌陷		总计	已治理面积/m ²			
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²	8373			
	—	—	—	—	1	911	—	—	911				
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²						
	耕地	基本农田		耕地	基本农田		耕地	基本农田		耕地	基本农田		
		其它耕地			其它耕地			其它耕地			其它耕地		
		小计/m ²			小计/m ²			小计/m ²			小计/m ²		
	林地		林地		林地		911	林地		911			
	其它土地		其它土地		其它土地			其它土地					
合计/m ²		合计/m ²		合计/m ²		911	合计/m ²		911				
采矿 固体 废弃 物 排放			年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式				
	废石（土）												
	煤矸石												
	合计												



含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象				
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度				修复的难易程度				
	丘陵			3339			较严重								
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
采矿引起的地面塌陷情况	种类	发生时间	发生地点	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
采矿引起的地裂缝情况	种类	发生时间	发生地点	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			

矿山企业（盖章）：

填表单位（盖章）：

填表人：艾旭光

填表日期：2024年11月20日

