

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	矿山企业名称		顺永信矿业有限公司		通讯地址		清原满族自治县 南口前镇 海阳村				邮编		-		法人代表		杨绍友		
	电话		15898303055		-		坐标		东经 124° 41' 20"		矿类		金属矿		矿种		金矿		
	企业规模		小型		1		设计服务年限		19 年 8 个月										
	经济类型		有限责任公司		设计生产能力 t/a		1		设计服务年限		(矿山服务年限 18.675 年，基建期 1 年)								
	矿山面积 /km²		0.4251		实际生产能力 t/a		停产		剩余服务年限		19 年 8 个月		开采深度		440m 至 260m				
	建矿时间		2008 年		生产现状		停产		采空区面积/m²		-								
				开采方式		地下		开采层位		太古界鞍山群红透山组									
采矿占用破坏土地	井口		办公室		废石场		工业场地		表土场		运输道路		地面塌陷		总计		已治理		
	数量 / 个	面积/hm2	数量 / 个	面积/hm2	数量 / 个	面积/hm2	数量 / 个	面积/hm2	数量 / 个	面积/hm2	数量 / 条	面积/hm2	数量 / 个	面积/hm2	数量 / 个	面积 /hm²	数量 / 个	面积 /hm²	
	3	0.0165	1	0.0138	1	0.1577	1	0.106	0	0	1	0.148	3	0.0165	-	0.442	-	0	
	井口		办公室		废石场		工业场地		表土场		运输道路		预测岩移范围		总计		已治理		
	基本农田	0	耕地	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0	基本农田	0
	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	其他耕地	0	
	耕地	小计 /m²	0	耕地	小计 /m²	0	耕地	小计 /m²	0	耕地	小计 /m²	0	耕地	小计 /m²	0	耕地	小计 /m²	0	
	乔木林地	0.0165	乔木林地	0	乔木林地	0.1051	乔木林地	0.106	乔木林地	0	乔木林地	0.1144	乔木林地	0	乔木林地	0.342		0	
	采矿用地	0	采矿用地	0.0138	采矿用地	0.0526	采矿用地		采矿用地	0	采矿用地	0.0336	采矿用地	0	采矿用地	0.1		0	
	合计/hm²	0.0165	合计/hm²	0.0138	合计/hm²	0.1577	合计/hm²	0.106	合计/hm²	0	合计/hm²	0.148	合计/hm²	0	合计/hm²	4442		0	
采矿固体	类型		年排放量/10⁴t				综合利用量/10⁴t				累积积存量/10³m³				主要利用方式				
	废石(土)		-				-				-				-				

废弃物排放	合计			-				-				-				-	
含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/m2				地下水位最大下降幅度				含水层被疏干的面积/m²				受影响的对象	
	基岩裂隙水			无				基本无下降				无				无	
地形地貌景观破坏情况	地形地貌景观类型			影响面积/m2						影响程度				修复的难易程度			
	丘陵地貌			0						较轻				-			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况							危害										
	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m²	体积/m³	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接损失/万元						
	无	-	-	-	-	-	无	无	无	无	无	无	无	无	无		
采矿引起的地面塌陷情况							危害										
	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m2	最大长度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²				直接损失/万元		
	-	-	-	-	-	-	-	无	无	无	无	无	无	无	无		
采矿引起的地裂缝情况	发生时间					最大长度/m		危害									
						最大深度/m		死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m²	直接损失/万元					
	-	-	-	-	-	-	-	无	无	无	无	无	无	无	无		

矿山企业（盖章）： 抚顺永信矿业有限公司

填表单位（盖章）：辽宁省地质矿产研究院有限责任公司

填表人：张洪梅

填表日期：2025 年 4 月 07 日