

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称	清原满族自治县财源矿业有限公司		通讯地址	清原满族自治县土口子乡柴家店村		邮编	-	法人代表	杨新伟
	电话	15941361861	传真	-	经纬度	见报告	矿类	金属	矿种	铁矿
	企业规模	小型		设计生产能力/10 <sup>4</sup> t/a	15	设计服务年限	设计开采服务年限为5年零8个月, 基建期为1年,。			
	经济类型	有限责任公司		实际生产能力/10 <sup>4</sup> t/a	-	已服务年限	-	开采深度/m	441m-198m	
建矿时间	矿山面积/Km <sup>2</sup>	0.1771		生产现状	-	采区面积/m <sup>2</sup>	12264			
	建矿时间	-		采矿方式	露天/地下开采		-			
采矿占用破坏土地	露天采场		废石场		工业场地/井口		运输道路		总计	
	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	面积/m <sup>2</sup>	已治理面积/m <sup>2</sup>
	2	12264	1	5098	-	-	1	1892	19254	25125
	占用土地情况/m <sup>2</sup>		占用土地情况/m <sup>2</sup>		占用土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>			
	耕地	基本农田	耕地	基本农田	耕地	基本农田	耕地	基本农田		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	其它耕地	其它耕地	其它耕地	其它耕地	其它耕地	其它耕地	其它耕地	其它耕地		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	小计/m <sup>2</sup>	小计/m <sup>2</sup>	小计/m <sup>2</sup>	小计/m <sup>2</sup>	小计/m <sup>2</sup>	小计/m <sup>2</sup>	小计/m <sup>2</sup>	小计/m <sup>2</sup>		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
乔木林地	14	乔木林地	-	乔木林地	-	乔木林地	414			
采矿用地	12250	采矿用地	5098	采矿用地	-	采矿用地	1478			
其它土地	-	其它土地	-	其它土地	-	其它土地	-			
合计/m <sup>2</sup>	12264	合计/m <sup>2</sup>	5098	合计/m <sup>2</sup>	-	合计/m <sup>2</sup>	1892	19254	-	
类型	年排放量/10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup>		年综合利用量/10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		年综合利用率/10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		累计积存量/10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		主要利用方式	
废石(土)	-		-		-		-		-	
煤矸石	-		-		-		-		-	
合计	-		-		-		-		-	

采矿固体废物排放



含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km <sup>2</sup>		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m <sup>2</sup>		受影响的对象								
	基岩裂隙水	-	-	-	不明显	-	无	无	无								
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m <sup>2</sup>		破坏程度		修复的难易程度										
	丘陵地貌		19254	较严重	较困难												
采矿业引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	体积/m <sup>3</sup>	危害				死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m <sup>2</sup>	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m <sup>2</sup>
						死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m <sup>2</sup>								
	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	最大长度/m					危害				死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	破坏土地/m <sup>2</sup>
						发生时间	发生地点	规模	影响范围/m <sup>2</sup>	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间				
-	-	-	-	-	-									-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

填表日期: 2023年11月5日

填表人: 盛博

填表单位 (盖章):

矿山企业 (盖章):

