

附录 矿山地质环境现状调查表

矿山基本概况	企业名称		清原满族自治县钧元建筑材料有限公司				通讯地址		南山城镇中堡村		邮编	113307	法人代表	张悦皓
	电话	17614235999	坐标	经度	125° 08′ 14.7″		纬度	42° 02′ 31.32″		矿类	非金属矿	矿种	建筑用花岗岩	
	企业规模		大型矿山		设计生产能力	110 万 m³/a		设计服务年限			9 年 11 个月（含基建期）			
	经济类型		有限责任公司											
	矿山面积/km²		0.3204		实际生产能力	0		已服务年限				开采深度	789.50～590m	
	建矿时间		2025 年		生产现状		未生产		采空区面积					
					采矿方式		露天开采		开采层位					

采矿占用破坏土地	露天采场			工业广场			办公区域			道路及其他			总计	已治理面积/hm²
	数量/个		面积/hm²	数量/个		面积/hm²	数量/个		面积/hm²	数量/个		面积/hm²	面积/hm²	
	3		8.2798	1		5.4823	1		0.5586	1		0.6258	14.9465	
	占用土地情况/hm²			占用土地情况/hm²			占用土地情况/hm²			占用土地情况/hm²				
	耕地	基本农田		耕地	基本农田		耕地	基本农田		耕地	基本农田			
		其他耕地			其他耕地			其他耕地			其他耕地			
		小计/hm²			小计/hm²			小计/hm²			小计/hm²			
	林地		1.4747	林地		2.4168	林地		0.0816	林地		0.6258		
	其他土地		6.8051	其他土地		3.0019	其他土地		0.4770	其他土地		0		
	合计/hm²		8.2798	合计/hm²		5.4823	合计/hm²		0.5586	合计/hm²		0.6258		

采矿固体废弃物排放	类型		年排放量/10⁴m³		年综合利用量/10⁴m³		累计积存量/10⁴m³		主要利用方式	
	废石（土）		28.93		28.93		0		综合利用及政府平台	
	合计		28.93		28.93					

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km²			地下水位最大下降幅度/m²			含水层被疏干的面积/m²			受影响的对象		
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型				被破坏的面积/m²			破坏程度				修复的难易程度			
	低山丘陵区				149465			较严重				较难			
采矿引起崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m²	体积/m³	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房间/间	毁坏土地/m²	直接经济损失				
采矿引起地面塌陷情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m²	体积/m²	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房间/间	毁坏土地/m²	直接经济损失				
采矿引起的地裂缝情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m²	体积/m²	危害					发生原因	防治情况	治理面积/m²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房间/间	毁坏土地/m²	直接经济损失				



填表人：朱庆涛

填表日期：2025 年 8 月 15 日